TURBINA REVISIONATA Citroen C 5 I 1.6 HDi FAP Build : from Jan 2003



Citroen C 5 I 1.6 HDi FAP Engine: DV6TED4 Capacity: 1560 ccm Power: 80 Kw - 109 HP Build: from Jan.2003 Part Number/s 753420-5006S 753420-9006S 753420-5005S 753420-5004S 753420-0004 753420-0002 750030-0002 740821-0002 Comparison Number/s 9656125880 9663199280 9657248680 9660641380 9650764480 Y60113700G 0375J8, 0375J7 3M5Q-6K682-AE

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita250,10 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

ATTENZIONE

CI OCCUPEREMO NOI DEL RITIRO E DELLA RICONSEGNA ESEGUIAMO IL LAVORO SUL SUO TURBO (SENZA ADDEBITARLE NESSUNA CAUZIONE) O SE DISPONIBILE FORNIAMO UN TURBO DI ROTAZIONE GIA' PRONTO CON PROGRAMMA SCAMBIO ADDEBITANDOLE UNA CAUZIONE(€100,00) IN ATTESA CHE CI ARRIVI IL SUO VECCHIO TURBO CHE DOVRA' PERVENIRCI COMPLETO NON DISASSEMBLATO AVENTE CARCASSA INTEGRA E VALVOLA EFFICIENTE, SUCCESSIVAMENTE LA RIMBORSEREMO TRAMITE BONIFICO

PER QUESTI TURBO E CORE-ASSY NON VI E' ALCUNA GARANZIA (COME RIPORTATO IN ALLEGATO NEI MODELLI DI MANLEVA)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.