TURBINA REVISIONATA Citroen C 5 I 2.0 HDI Build : from Jan 1999



Citroen C 5 I 2.0 HDI Engine: DW10TD Capacity: 2000 ccm Power: 66 Kw - 90 HP Build: from Jan.1999 Part Number/s 706977-0003 706977-0001 5303 988 0009 VVP1 VF40A104 Comparison Number/s 0375C8 0375E3 0375E1 0375E0 0375E1, 9633382380, 0375E3, 0375F1, 0375F2, 0375H9, 0375H8, 9622520980, 0375C8, 0375E2, 9625526980, 9633382180, 9622526980, 9645247080, 9645247280 706977-0001, 706977-0002, 706977-0003, 706977-1, 706977-2, 706977-3, 706977-5001S, 706977-5002S, 706977-5003S, F400002, F40000200, F41CAYS0083B, F41CAY-S0083B, RHF4VVP1, VVP1, 53039700009, 53039710009, 53039880009

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita219,60 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

ATTENZIONE

CI OCCUPEREMO NOI DEL RITIRO E DELLA RICONSEGNA ESEGUIAMO IL LAVORO SUL SUO TURBO (SENZA ADDEBITARLE NESSUNA CAUZIONE) O SE DISPONIBILE FORNIAMO UN TURBO DI ROTAZIONE GIA' PRONTO CON PROGRAMMA SCAMBIO ADDEBITANDOLE UNA CAUZIONE(€100,00) IN ATTESA CHE CI ARRIVI IL SUO VECCHIO TURBO CHE DOVRA' PERVENIRCI COMPLETO NON DISASSEMBLATO AVENTE CARCASSA INTEGRA E VALVOLA EFFICIENTE, SUCCESSIVAMENTE LA RIMBORSEREMO TRAMITE BONIFICO

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.