

TURBINA REVISIONATA Citroen C 5 II 2.0 HDi Build : from Jan 2004



Citroen C 5 II 2.0 HDi Engine: DW10BTED4 Capacity: 1997 ccm Power: 100 Kw - 136 HP Build: from Jan.2004 Part Number/s 756047-5005S 756047-9005S 756047-5004S 756047-5002S 756047-0004 756047-0002 753556-0002 Comparison Number/s 0375K9 0375K8 9662301280

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 305,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

ATTENZIONE

CI OCCUPEREMO NOI DEL RITIRO E DELLA RICONSEGNA ESEGUIAMO IL LAVORO SUL SUO TURBO (SENZA ADDEBITARLE NESSUNA CAUZIONE) O SE DISPONIBILE FORNIAMO UN TURBO DI ROTAZIONE GIA' PRONTO CON PROGRAMMA SCAMBIO ADDEBITANDOLE UNA CAUZIONE(€100,00) IN ATTESA CHE CI ARRIVI IL SUO VECCHIO TURBO CHE DOVRA' PERVENIRCI COMPLETO NON DISASSEMBLATO AVENTE CARCASSA INTEGRA E VALVOLA EFFICIENTE, SUCCESSIVAMENTE LA RIMBORSEREMO TRAMITE BONIFICO

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.