

## TURBINA REVISIONATA Citroen C 5 II 2.2 HDi FAP Build : from Jan 2007



Citroen C 5 II 2.2 HDi FAP Engine: DW12B Capacity: 2179 ccm Power: 125 Kw - 170 HP Build: from Jan.2007 Part Number/s 778088-5001S 769901-5003S 769901-0003 769901-0002 769901-0001 769393-0001 Comparison Number/s 0375P1 0375N4 9682307780 9683107580 9685400108002

Valutazione: Nessuna valutazione

### **Prezzo**

Prezzo di vendita 1342,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

### Descrizione

#### **ATTENZIONE**

**CI OCCUPEREMO NOI DEL RITIRO E DELLA RICONSEGNA ESEGUIAMO IL LAVORO SUL SUO TURBO (SENZA ADDEBITARLE NESSUNA CAUZIONE) O SE DISPONIBILE FORNIAMO UN TURBO DI ROTAZIONE GIA' PRONTO CON PROGRAMMA SCAMBIO ADDEBITANDOLE UNA CAUZIONE(€200,00) IN ATTESA CHE CI ARRIVI IL SUO VECCHIO TURBO CHE DOVRA' PERVENIRCI COMPLETO NON DISASSEMBLATO AVENTE CARCASSA INTEGRA E VALVOLA EFFICIENTE, SUCCESSIVAMENTE LA RIMBORSEREMO TRAMITE BONIFICO**

### Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.