

TURBINA NUOVA ELABORATA Mitsubishi Pajero II 2.5 TD Build : from Nov 1993

LE FOTO SONO A SCOPO ILLUSTRATIVO

Mitsubishi Pajero II 2.5 TD Engine: N/A Capacity: 2477 ccm Power: 73 Kw - 100 HP Build: from Nov.1993 Part Number/s 49177-02512 49177-02513 49177-07612 Comparison Number/s MR355225 MD194845

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 730,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

TURBO NUOVO ELABORATO MONTAGGIO SENZA MODIFICHE

NOTA PER I TURBO ELABORATI PER RAGGIUNGERE I LIVELLI DI POTENZA OTTIMALI, è necessario regolare anche i sistemi di scarico e di raffreddamento .PER I MASSIMI LIVELLI DI POTENZA ABBINANDO INIETTORI MAGGIORATI PISTONI BIELLE ETC...**Rimappatura ECU professionale necessaria! SONO DESTINATI AGLI SPORT MOTORISTICI E NON CORRISPONDONO A NESSUNA, VERSIONE APPROVATA DAL PRODUTTORE. SE L'INSTALLAZIONE MODIFICA I DATI PRESTAZIONALI DEL VEICOLO, L'OMOLOGAZIONE GENERALE E LA COPERTURA ASSICURATIVA SCADRANNO. NON È QUINDI POSSIBILE FORNIRE UNA GARANZIA. INOLTRE, NON SIAMO RESPONSABILI PER DANNI CONSEGUENZIALI.**

La merce fornita è approvvigionata e/o prodotta su specifica richiesta del cliente e viene pertanto considerata ordine personalizzato o su commessa. Per tale motivo, conformemente alla normativa vigente (art. 59 D.Lgs. 206/2005), non saranno accettati resi, annullamenti dell'ordine o richieste di rimborso dovuti a ripensamento, errore di acquisto o variazioni delle esigenze del cliente, salvo comprovati difetti di conformità."

codice/ di riferimento : **CONDIZIONI DI GARANZIA:**
<https://www.turboplanet.it/SERVIZI>

49135-02100,49335-02110 49177-02512,
49177-02513 ,MR355225, MD194845
49177-07612, 28200-42540 49177-07616 -
49177-02511- 49177-02510- 49177-07611-

49177-07612- 49177-07613- 49177-07614-
49177-07615- 49177-07616
- 49S77-07611- 49S77-07612-
49S77-07613- 49S77-07614- 49S77-07615-
49S77-07616- 49177-02513- 49177-02512

- 4917702513- 4917702512- 4917702511-
4917702510- 4917707610- 4917707611-
4917707612- 4917707613

- 4917707614- 4917707615- 4917707616-
28200425400- 28200-42540- DMX125024-
28200-42550

- 2820042550- MD155984- MD187211-
MD194845- MR355225- 49177-02500-
49177-02501

- MD187208- MD170563- 49177-02502-
MD194844- 49177-02503- MR355224

SOSTITUZIONE PER UPGRADE

49135-02110 MR212759

adatto ai seguenti veicoli:

MITSUBISHI	HYUNDAI GALLOPPER
PAJERO 2,5 TD	2.5 TDI

-
Hyundai H-1 / Starex
Mitsubishi L 200 2,5
TD 4x4 (K6_T) Hyundai Terracan

Mitsubishi L200
Hyundai Galloper II Mitsubishi Galloper 2.5
2.5 TD 100 cv 2.5 TD 99 cv 2.5 TD
TD

Hyundai Galloper	Mitsubishi L200 2.5 TD
TCI 2.5 TD 100 cv	95 cv 2.5 TD
2.5 TD	Mitsubishi L200 2.5 TD
	99 cv 2.5 TD

Hyundai H1 2.5 TD
99 cv 2.5 TD Mitsubishi Montero 2.5
TD 99 cv 2.5 TD

Hyundai Plaza 2.5
TD 100 cv 2.5 TD Mitsubishi Pajero 2.5 TD
99 cv 2.5 TD

Hyundai Satellite
2.5 TD 100 cv 2.5
TD

POTENZA: TIPO MOTORE : 4D56
65KW/88CV, 77KW/TCI "V20" D4BH (4D56
105CV,73KW/99CV TCI)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.